



- ① ③ 砂質層の横を  
通り過ぎて行く地下水
- ② 通水道を降りてくる水が  
ある層の層内を落下  
して行く地下水

透水性の不良な層が互層状の場合、不透水層上の地下水を排除することは困難です。  
 本件の真水の状況と見ると、  
 地下水位低下工法の適用が困難です。